

## عوامل تأثیرگذار در تهیه نقشه از تصاویر بزرگ مقیاس

# اطلاعات زمین از طریق فتوگرامتری

نویسنده: Dr. Branko Makarovic

برگردان: خسرو خواجه

- کیفیت تصویر
- اندازه فرمت (قالب) و نمایه پوشش دهنده تصویر
- میزان خودکارسازی
- تفکیک پذیری مکانی بالاتر امکان می دهد که تصویربرداری در یک مقیاس کوچکتر بدون اینکه اطلاعاتی به هدر رود، انجام گیرد و به پوشش دهنده و سمع تری از تصاویر دست یابیم. فرآیند تصویربرداری از هوا و ظهور با پیش ظهور فیلم فتوشیمازی تصاویر رقومی بر کیفیت تصویر اثری گذارد. طرفیت اطلاعات تصاویر پیشتر با تفکیک پذیری مکانی فوتومتریکی فیلم (یا) پایسیستم سنجنده (CCD) و اندازه فرمت تصویر محدود می گردد. خودکارسازی موجب افزایش کارآیی می گردد. اخیراً بیشتر عملیات فتوگرامتری خودکاری شده‌اند. با این حال، اجراء نظارت و پشتیبانی انسانی هنوز ضرورت دارد. مسئله مهمی که باقی می‌ماند، استخراج خودکاری نمادهای معنایی است که هنوز عمدتاً با دست انجام می‌پذیرد لیکن می‌توان آنرا با امکانات خودکاری پشتیبانی و تسريع نمود، عامل مذکور را هم اکنون با جزئیات بیشتری مورد بحث قرارداده می‌شود.

رشد مربع پمپیت چهار، کسترن، توپوجه شهرها، جوامه‌های شهری و مناطق روستایی و افزایش پیوسته و بی‌وقفه فعالیتهای انسانی در روی زمین همکنی به ضرورت اطلاعات زمین (GI) با بزرگیات بیشتر، کمایکن و کنولن در تهیه ایجاد مکانی و رمانی اشن کمک می‌کند این امر به نقش فتوگرامتری، به ویژه در استعداد پالایش برای تولید اطلاعات زمین (GI) از تصاویر هوایی با ماهواره‌ای بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا را تقویت می‌کند. نویسنده در این مقاله به عواملی توجه کرده است که بر کارایی این فرآند تولید تأثیرگذار است.

وظیفه و کار فتوگرامتری در زمینه (GIT) (فن آوری اطلاعات زمین) تولید اطلاعات زمین (GI) از تصاویر است. اطلاعات (GI) دقیق و دارای جزئیات را می‌توان به طور مؤثری از تصاویر بزرگ مقیاس فتوگرامتری تولید گردد. زمان و هزینه تولید و کیفیت و جامعیت محصولات کارایی این روش را تعیین می‌کنند. کارآیی روش تولید (GI) از تصاویر بزرگ مقیاس بستگی به عوامل زیر دارد.

## بهینه سازی کارآیی

مکانی، هنوز موجب افزایش شدید در کار و زمان موردنیاز برای انجام آن می‌گردد. مقیاس بزرگتر ممکن است که توان تفکیک مکانی کاهش بافته را جبران نماید ولی این امر به قیمت اندازه پوشش دهی و در نتیجه به افزایش تعداد تصاویر می‌انجامد. کارآیی تمامی خطوط تولید (نگاره (۲)) حساسیت زیادی نسبت به تعداد پوشش دهی در واحد تابعه دارد. این خطوط اساساً متالی هستند لیکن می‌توان آنها را همزمان انجام داد. امروزه کوشش شده است که متراکم سازی شبکه کنترل، مدل‌سازی بر جستگی و تبدیلات تصویر را به یک فرآیند همزمان ادغام نمود.

هر یک از خطوط تولید باید به یک پایگاه مشترک (GI) چهت بازیابی و ذخیره سازی داده‌های کنترل موجود و جدید و هم سایر فرآورده‌های (GIS) پیوند داشته باشد. سیستم مجتمع تولید باید به صورت یکپارچه در (GIS) خصوصی (GIS) بهینه سازی گردد.

- تصویربرداری تکنیک‌های
- تصویربرداری باکارگیری عوامل
- زیراصلح و گسترش یافته‌های
- دوربین‌های
- رقمهای
- عدسی و فیلم
- باعملکربالا
- متتعادل کننده
- حرکت تصویر
- پایه‌های ثابت
- دوربین



- ناوبری و تعیین وضعیت دوربین با استفاده از کنترل (GPS)
- سیستم ایترنیال (INS) برای تعیین ارتفاع دوربین
- اسکن کننده‌های لیزری برای مدل سازی مستقیم بر جستگی مجتمع سازی و ادغام پارامترهای فوق نیاز به همگام سازی، کالیبراسیون و نگهداری شدید دارد. یک فیلم با قدرت تفکیک بالا اندازه (230mm × 230mm) دارای طرفت مکانی فتومنتریک (1001pmm) و فرمت (4 میلیارد پیکسل به اندازه (3.6 mm × 3.6 mm) است. این میزان معادل با (10) است. این پیکسل برای یک تصویر پانکروماتیک (عکس تمام رنگ) دوربین پیکسل برای یک تصویر پانکروماتیک (Z/IDMC) یا (LH ADS 40) می‌باشد. کاربرد جنین دوربینهای به تصاویر زیادی نیاز دارد تا متنطبقه وسیع پروژه را پوشش دهد و همین امر در مقابل بشدت کارآیی را کاهش می‌دهد. برنامه‌ریزی نقشه برداری هوایی را می‌توان با پشتیبانی رایانه‌ای بهینه سازی نمود. بیشتر عملیات

نگاره (۱) نشان می‌دهد که چگونه خاصیت‌های فتومنتری و هندسی تصاویر بر کارآیی تأثیر می‌گذارد. فرمت تصویر و توان تفکیک مکانی در مقایسه باشد (رادیومتری) و توان تفکیک طبیعی مؤثر و تعیین کننده است. توان تفکیک تصویر کوچک‌ترین جزئیات را که می‌توان استخراج نمود، تعیین می‌کند. اندکی تغییر در توان تفکیک پذیری مکانی به شدت ظرفیت اطلاعات فتومنتری و در نتیجه توانایی ذخیره سازی جزئیات کوچک را دستخوش تغییر می‌سازد. توان تفکیک پذیری مکانی بالا تصویربرداری در مقیاس کوچک را امکان‌پذیر می‌سازد. این کار اوپرانته ب پوشش دهی وسیع‌تر و ثانیاً منتهی به کاهش تعداد تصویری می‌گردد که موردنیاز می‌باشد.

توان تفکیک پذیری مکانی تا اندازه‌ای کیفیت جداسازی هندسی واندازه گیریها را تتحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر اگرچه ضعیف است ولی به ویژه نزدیک بعدهای تصاویری که بالتر زاویه خیلی باز از بر جستگی ناهموار زمین گرفته می‌شود مهم است. اعوجاج و پیچش مهم نیستند زیرا می‌توان آنها را کالیبره و تصحیح نمود.

دقت هندسی معمولاً عامل محدود کننده نمی‌باشد. برای تولید (GI)، اندازه فرمت باید بزرگ و مقیاس تصویر باید تاحدمکن کوچک و در عین حال هنوز امکان استخراج آسان جزئیات کوچک و ریز را فراهم نکند. از این روند، تعداد پوشش دهی باید حداقل و طرح و آرایش آنها باید منظم باشد. طرح و آرایش ناکافی پوشش دهی ها تعداد تصاویر ضروری را افزایش می‌دهد و این کار به نوبه خود کارآیی را کاهش می‌دهد.

## خطوط تولید

بنایه قاعده تجربی برای تهیه نقشه قیاسی، کارآیی با تعداد تصاویر را برابه متناظر دارد. امروزه، این قاعده به نحوی به دلیل خودکارسازی تقلیل بافته است. با این وجود، کاهش خواهد در فرمت باشد با در توان تفکیک

زمان که برای آماده سازی، اندازه گیریها، محاسبه و کنترل کیفی لازم است و مقدار داده های حاصل از مثلاً بندی های ای با تعداد تصاویر تناسب دارد.

### مدل سازی بر جستگی زمین

مدل سازی دقیق و جزئی بر جستگی زمین از تصاویر بزرگ مقیاس هم دشوارتر و هم پیچیده تر از مدل سازی نیمه دقیق یا کم دقت حاصله از تصاویر متوسط یا کوچک مقیاس است.

مدل سازی از تصاویر بزرگ مقیاس نیاز به استخراج دقیق اسکلت بر جستگی و تفکیک بین سطح زمین و سطوح اشیاء و گاهان ساخته دست بشر دارد. استخراج اسکلت و تفکیک متنام رتیبل تصویر است که خودکارسازی آن دشوار می باشد.

سایر عملیات و مدل سازی سطوح صاف باز خودکاری شده اند. کار و زمان موردنیاز برای مدل سازی بر جستگی بستگی به تعداد مدل های بر جسته و طول پوشش دارد. تالاژی که برای منطبق سازی مرزی و تصحیح مرز های بین مدل های بر جسته (استرنومدل) لازم است با مجموع طول مرز های بین مدل های بر جسته نسبت دارد. از اینرو، هر چه پوشش دهنگت برآشند، به همان نسبت به کار بیشتری نیاز است.

آخر اما (LIDAR) که به سرعت و بادقت شبکه بسیار متراکم از نقاط سطحی را اندازه گیری می کند، به سطحی دست یافته است که تاحدی جایگزین چنین مدل سازی از تصاویر بزرگ مقیاس می شوند. با این حال، (LIDAR) بین اسکلت و سطوح پر کردن فرقی قائل نمی شود. برای مدل سازی دقیق و جزئی به چنین اطلاعات اسکلتی بر جستگی نیاز می باشد.

### تبیلات تصویر

متداول ترین تبیلات تصویر سیستم تصاویر قائم است که در دید بررسکنی روی مدل های ارتفاعی رقومی (DEM) می افتد. رایانه های توانعند امروزی تولید سریع تصاویر قائم رقومی و موzaیک را امکان پذیر می سازند.


در هر صورت، تصاویر رنگی با قدرت تفکیک بالا بیشتر روی محاسبه و ذخیره سازی متمرکز است. تکنیک های همچون اسکن و فقی یا نمونه برداری دوباره و فقی می تواند کار آرایی محاسباتی را افزایش دهد. تصاویر قائم و موzaیک را می توان به عنوان ورودی چهت تهیه نقشه بکار گرفت. در (GIS) می توان گرافیک و متن را روی آنها قرار داد. ساین حال، کیفیت هنرمندی و فتو متری از کیفیت تصاویر مبدأ و اویله پایین تر است.

افزایش در مقیاس تصویر ممکن است از دست رفتن کیفیت را جبران نماید. این امر به نوبه خود تعداد تصاویر و در نتیجه کار آرایی را به شدت کاهش می دهد. کاهش در مشخصه کیفیت می تواند مقیاس تصاویر مبدأ را کاهش دهد.

کار و زمان موردنیاز برای آماده سازی تصاویر مبدأ و تهیه و بارگذاری داده های کنترلی و نیز برای کنترل کیفی مربوطه با تعداد تصاویر تناسب دارد. وقتی موzaیک تصویر یک دستی تویلد شده باشد، مقدار منطبق سازی و

تصویر برداری خودکاری شده اند.

بنابراین دوربینهای دارای فرمت کوچک یا متوسط پوشش دهنگت بدست می دهند. برای دستیابی به  $30 \times 30$  درصد پوشش عرضی، دقت ناوبری باید بسیار بالا باشد. پرواز پایین در شرایط هوایی متألف دستیابی به چنین دقتی را با محدودیت شدید روپروری می سازد. از اینرو، اندازه فرمت کاهش یافته متنج به تصاویر بیشتر می گردد که کار و زمان نتشه برداری، ظهور فتو شیمیابی، دریافت و کارکرد با داده های کنترل INS, GPS و کنترل زمینی و نیز کار بر روی کنترل کیفیت مربوطه را افزایش می دهد. بنابراین، هر چند و تعداد ناکامی های بالقوه افزایش می باید.



نگاره (۱): کارآیی مثبت بهینه سازی را تشان می دهد

### متراکم سازی شبکه کنترل


تولید (DEM) دقیق از تصاویر بزرگ مقیاس (مقیاس ۱:۱۰۰۰۰) و بزرگتر آن نیاز به متراکم سازی شبکه کنترل با استفاده از مثبت بندی های ای باشد. اخیراً مثبت بندی های ای به نحو گستره ای از (GPS) و (INS) سود برده است.

(GPS) و (INS) به ترتیب با ارائه داده های وضعیت و ارتفاع دوربین به میزان زیادی نیاز به کنترل زمینی را تقلیل می دهد. اگرچه این امر به قیمت از میان رفتان الگوریتم های پیچیده بیشتر مثبت بندی می شود. در حالی که بسیاری از عملیات مثبت بندی های ای خودکاری شده اند، شناسایی خودکاری فقط کنترل زمینی هنوز در دست پیشرفت و توسعه است. اندازه فرمت کاهش یافته یا مقیاس بزرگ تعداد تصاویر را افزایش می دهد و در نتیجه متفاوتی به شبکه کنترل متراکم تر می گردد. همخوانی افزایش در کار و

زمین ضرورت دارد. وقتی (DTM) در دسترس نباشد، ارتفاعات عارضه‌های خطی و نقطه‌ای (که قبلاً استخراج شده و در تصاویر تکی اندازه گیری شده است) را می‌توان از مدل‌های بر جسته، برای مثال بوسیله امکانات (نیمه) خودکاری تعیین نمود.

تبیلات هندسی و سایر عملیات بعدی خودکاری هستند. در این مرحله، عملیاتی که در قلمرو معنایی قراردارند، می‌توان با پایداری بیشتری از عملیات مربوط به قلمرو هندسی در تکنیک‌های مبتنی بر مدل بر جسته جداسازی نمود. متاپلاترهای تحلیلی (Analytical Mono-Platters) که مجهز به آپیک‌های کیفیت بالا هستند، امکان بهره‌برداری مؤثر محتویات فتومنتریک تصاویر مبدأ با قدرت تفکیک بالا در روی فیلم فراهم می‌آورد. یک معتبر خاص که از تصاویر ارتو تهیه می‌گردد، از نظر تکنیکی ساده است اما برای تهیه نقشه از مناطق وسیع به دلیل مسائل کیفی تصویر که قبلاً مورده بحث قرار گرفته است، کمتر عملی می‌باشد. از آنجاکه کارآیی قویاً بستگی به کیفیت تصویر و اندازه فرمت دارد، لذا اهمیت تصاویر دارای قدرت تفکیک بالا فرمت بزرگ رویه افزایش است.

تهیه نقشه اشیای بزرگ که در روی دو یا چند تصویر گسترش یافته، دشوارتر و نیاز به وقت بیشتری از تهیه نقشه اشیاء کوچک در درون یک تصویر دارد. با پوشش دهی‌های کوچک اشیاء بیشتری مراتزهای تصویر قطع می‌کند. مقدار مطبق سازی، ویرایش و کنترل کیفی متناسب با کل طول مراتزهای بین تصاویر و در نتیجه با تعداد تصاویر مورد لزوم است.



#### نکاره(۲): خطوط تولید فتوگرامتری

ظرفیت اطلاعات فتومنتریکی کاهش یافته سبب از دست رفتن جزئیات ریز و کوچک می‌گردد. بنابراین اگر مقیاس تصویر افزایش نیابد، مقدار و میزان اتمام صحرایی افزایش پیدامی کند. هر دو طریقه یعنی مقیاس تصویر

دوره دوازدهم، شماره چهل و ششم / ۳۳

نازک کردن فتومنتری با مجموع طول مرزهای بین تصاویر تناسب دارد. مقدار کاروزمان موردنیاز به شدت بستگی به پیکسل و اندازه‌های پوشش دهنده دارد.

#### تهیه نقشه

تهیه نقشه شامل تهیه، استخراج نمادهای معنایی، جداسازی و اندازه گیری نمادهای هندسی، معتبرسازی، ویرایش و مشروط سازی GI خام برای یک پایگاه (GI) یا برای اینترنت است. این امر پیچیده‌ترین و وقت‌گیرترین قسمت فرآیند فتوگرامتری است و نیاز به استخراج معلومات دارد. در نتیجه، این کار نیوز عمدها با دست انجام می‌پذیرد اما می‌توان با بکارگیری امکانات خودکاری پشتیبانی و تسريع نمود.

در تصاویر بزرگ مقیاس تعدد نمادهای معنایی بزرگتر و استخراج آنها نیز پیچیده‌تر از تصاویر در مقیاس کوچکتر است و همین سبب می‌شود که تهیه نقشه از تصاویر بزرگ مقیاس برای خودکارسازی با دشواری بسیاری تحقق پذیرد. تا به حال کارهای زیادی در زمینه (GI) در سراسر جهان انجام گرفته است و همین کارها موجب تقویت و پیشرفت تکنیک‌های تولید (GI) تفاضلی می‌گردد.

این تکنیک‌ها برای تولید اطلاعات تفاضلی خاص کاربر GI که هسته مرکزی (GI) موجود را تکمیل می‌کند برای هرگزروه کاربر (GI) بکاربرده می‌شود. آنها همچنین امکان می‌دهند که پایگاه‌های (GI) موجود را بهسازی و بهنگام نمایم. قابلیت عملکردی تولید تفاضلی همچنین نیاز به ویرایش اطلاعات خام و ترکیب (GI) از متابع گوناگون دارد. پیشرفت تکنیکی جدید باید تکنیک‌های تفاضلی را محور خود قرار دهد.

توان رایانه‌ای امروزی راههای نوینی را برای تهیه نقشه فتوگرامتری گشوده است. تکنیک‌ها را می‌توان با استفاده از تصاویر رقومی یا قیاسی مبتنی بر مدل بر جسته یا مبتنی بر تصویر باشند و در این تکنیک (DTM) می‌تواند از قبل معلوم باشد یا نباشد.

در اینده نزدیک، تکنیک‌های مبتنی بر مدل بر جسته و فیلم تصویر بزرگ مقیاس با قدرت تفکیک بالا (230-230 mm) مؤثرترین ابزار برای مدل سازی دقیق و جزئی (2D,3D) باقی خواهدماند. ظرفیت اطلاعات بسیار بالای آنها را می‌توان با حداکثر کارآیی در رساناهای تحلیلی تبدیل عکس به نقشه (استرنو پلاتر تحلیلی)، که به آپیک‌های دید با کیفیت بالامی باشد، بهره‌برداری نمود. برای استخراج و اندازه گیری‌های ارتفاعات تفاضلی (در روش استرنو) تصاویر تکی را می‌توان با جفت‌های بر جسته کامل نمود.

#### تکنیک‌های مبتنی بر تصویر

هنگامی که به دقت هندسی بالایی نیاز نباشد و قدرت تفکیک مکانی بالا باشد، تکنیک‌های مبتنی بر تصویر برای تهیه نقشه جزئیات 2D از قابلیت عملی بالایی برخوردار می‌باشد.

در این مورد، اندازه گیری‌ها در تصاویر تکی پایاده می‌شود و که برای مدل



#### توان رایانه‌ای و قیاس امروزه‌های جدیدی برای تهیه نقشه فتوگرامتری گشوده است.

○ پیش‌تازی باشد لیکن مطیع نباشد. به برنامه‌های نامناسب و فشار سنجده تن در نهاده بله که بطور سازنده به اهداف اصیل و بزرگ اجتماعی خود بیاندیشید.

○ ارزش اجتماعی و توان معنی فتوگرامتری را بار دیگر بازیابید و با اطمینان و خردمندی به آینده نگاه کید.

دوربینهای رقومی از (ZIT,LH) را مشاهده می‌کنید که به پیشرفتهای رقومی نوین تعلق دارد و نیاز رو به رشد جهان را برای (GI) دقیق، گوناگون و جاری در تمامی ابعاد مکانی و زمانی برآورده می‌سازد.

افزایش یافته یا نقشه‌برداری تکمیلی صحراوی تعمیم یافته نه تنها اقتصادی نیست بلکه وقت‌گیر و در نتیجه ناکارآمد می‌باشد.

#### سخنی با نسل جوان جامعه فتوگرامتری

جامعه فنی و علمی دنیای فتوگرامتری کوچک می‌ادعا و تدافعی است اما می‌تواند آسانی در یک جریان حرفاً وسیع و نیز مردم جذب گردد. حتی نام دیگری را می‌توان برای واژه "فتوگرامتری" انتخاب نمود.

با این وجود، شغل و حرفه فتوگرامتری مهم پایدار و از توانایی رشد پیشرفت برخوردار است. افزایش نیاز اجتماعی برای جزئیات پیشت و کیفیت بهتر تولیدات (GI) و خدمات و نیز برای تحصیلات عالی در آینده نیاز به پژوهش و تحول دارد. از این‌رو، از این فرصت استفاده کرده، توصیه‌هایی را به همکاران نسل جوان خودم می‌کنم.

○ از این نسل جوان انتظار دارم که خود را متعلاً به دست جریان تحول و پیشرفت نسبرنمایم.

○ هر چند هم که این جریان قوی و خروشان باشد، با دیدی انتقادی به عمق و کرانه این تحولات نظر بیفکند و همواره به دنیای و رای آن جریان نظر داشته باشند.

○ دانش خود را ارتقاء بخشید و براساس استدلال مستحکم و قواعد اخلاقی آنرا انتقال دهید.