

# اشاره

## سیستم فتوگرامتری تحلیلی

### مقدمه

بیش از سی سال است که بخش‌هایی با اهمیت از فتوگرامتری به صورت خود کار شده‌اند، یکی از کاربردهای اولیه اتماسیون (خودکاری فتوگرامتری)، عددی نسودن اطلاعات سیستم اندازه‌گیری دستگاهها با بهره‌گیری از سیستم ثبات عددی است. به طورکلی مختصات نگارهای خودکار یادگاه‌های تبدیل (سیستم تبدیل عکس به نقشه) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه دستورات را از طریق رایانه دریافت می‌نماید. رایانه می‌تواند دستورات و مختصات نقاط مدل را از دستگاه تبدیل دریافت کرده و به این دستگاه منتقل کند. مجموعه‌ای از انکوادرها، سیستم سروموتور<sup>(۱)</sup> و رایانه با دستگاه تبدیل (استریوکمپرатор)، سیستم فتوگرامتری تحلیلی را تشکیل می‌دهند.

### سیستم فتوگرامتری تحلیلی

نخستین بار طرح سیستم فتوگرامتری تحلیلی در سال ۱۹۷۵ میلادی مطرح گردید و سیستم تبدیل AP/C اولین دستگاه تحلیلی است که در سال ۱۹۶۴ میلادی به صورت تجاری هرچه شد. در حال حاضر دهانه‌های مختلف به بازار فتوگرامتری معرفی گردیده است.


سیستم فتوگرامتری تحلیلی از استریوکمپرатор دقیق و مختصات نگاری که به رایانه متصل شده، تشکیل یافته است. انکوادرها و سروموتور شستهای اصلی سیستم است و باعث می‌شود، رایانه بتواند عملیات فتوگرامتری را به طور خودکار انجام دهد. برای این کار نرم افزارهای پیچیده‌ای مورد نیاز است تا بتواند عملیات سیستم را کنترل نماید. سیستم فتوگرامتری تحلیلی نه شباهتی به سیستم مکانیکی داشته و نه مانند سیستم نوری هستند، بلکه آنها مدل ریاضی را بهره‌گیری از معادلات خطی محاسبه می‌نمایند. اطلاعاتی که باید به سیستم داده شود تا معادلات را حل کند، عبارت است از:

- عوامل توجیه داخلی،
- مختصات نقاط کنترل زمینی و ...

- مختصات اندازه‌گیری شده نقاط در داخل دستگاه است.

با این داده‌ها، رایانه همزمان مدل را محاسبه نموده و می‌تواند به صورت خروجی‌های مختلف بروزی نمایشگر، ترسیم یا به صورت مختصات چاپ کند.

در سیستم فتوگرامتری تحلیلی، طی فرآیندی حرکت مکانیکی به حرکت دورانی تبدیل و سپس به صورت پالس الکترونیکی درمی‌آید. بینهایتعداد پالس‌های دریافتی را محاسبه و اندازه مورد نظر را به سروموتور دستور گردش می‌دهد. سیستم نوری دستگاه تبدیل بروزی اهرم خاصی قرارگرفته تا در جهت X و Y و Z حرکت کند. بخش اصلی باعث می‌گردد تا حرکت خطی سیستم نوری را اندازه‌گیری نموده و به پالس الکترونیکی تبدیل و به رایانه ارسال نماید. پالس الکترونیکی وارد رایانه مجهز به نرم افزار کارتوگرافی شده به اطلاعات گرافیکی تبدیل می‌گردد که دارای مختصات X و Y و Z است و در صفحه نمایشگر قابل ملاحظه است.



#### مزایای سیستم فتوگرامتری تحلیلی

- مهمترین و اساسی ترین نقش اثر سیستم تحلیلی، تشکیل مدل به صورت ریاضی است. بدین ترتیب مدل ریاضی محدودیت‌های سیستم نوری و مکانیکی را ندارد ( دارای انعطاف پذیری زیادی می‌باشد).
- انواع عکس‌های سیستم فتوگرامتری تحلیلی پذیرفته می‌شوند.
- در قبول هر فاصله کانونی محدودیت ندارد.
- از تصاویر را داری نیز در این سیستم می‌توان استفاده کرد.
- اگر فاصله کانونی در یک زوج عکس پوشش دار، متفاوت باشد، تشکیل مدل سه‌بعدی می‌سر. است.

فن آروری و دستاوردهای علمی و فنی در فرآیند فعالیتهای مختلف، تسهیلاتی با اهمیت بسیار وجود می‌آورند که به راحتی قابل تشخیص و توجه می‌باشد. مواردی همچون سرعت، دقیق، صرفه‌جویی در هزینه و تقلیل نیروی انسانی، نمودهای فن آروری و دانش فنی است. درین تحولاتی که با فن آروری در پخششای مختلف مهندسی نقشه‌برداری بدست آمده، مزایای سیستم فتوگرامتری تحلیلی بسیار زیاد و

تغییری بنیادی را در بردارد. در سیستم فتوگرامتری تنها سرعت، دقیق و صرفه‌جویی‌ها مورد نظر نمی‌باشد

بلکه مهمتر اینکه مدل تصویر که مبنی و اساس تبدیل عکس‌های هوایی همیوش به نقشه می‌باشد به صورت ریاضی قابلیت اندازه‌گیری و تبدیل را دارد. در فتوگرامتری کلاسیک مدل تصویر از نقاط دسته شماعهای نوری ابجاد می‌گردد که تهیه و تبدیل آن به مهارت و تجربه و آگاهی‌های اپراتور بستگی نام و کامل دارد و در سیستم تحلیلی مدل ریاضی است، موقعیت‌ها و هرگونه اطلاعات مدل قابل اندازه‌گیری می‌باشد. با توجه به دلایل زیر دقت سیستم فتوگرامتری تحلیلی از دستگاههای قیاسی بیشتر است.

(۱) همانطور که اشاره شد به لحاظ اینکه نقاط مختلف سطح مدل همانند روش قیاسی از نقاط دسته اشعه‌ها برداش نوری و مکانیکی و توسط میله‌های فضایی ابجاد شده‌اند. قادر خطای مریوط به آنها در این سیستم می‌باشد.

(۲) تصحیحات خطای سیستماتیک عدسه‌ها، تغییر بعد فیلم، انكسار نور، انتسرف و کرویت زمین قابل اعمال است.

(۳) روش تبدیل خطای کمترین مربمات را در حل معادلات می‌توان استفاده کرد.

### چگونگی توجیه در سیستم فتوگرامتری تحلیلی

در سیستم فتوگرامتری تحلیلی اساس شکل مدل مستلزم انجام مراحل توجیه داخلی، نسبی و مطلق است و به دلیل برقراری ارتباط سهل و آسان عامل (اپراتور) و سیستم با رایانه، انجام مراحل مختلف با سوالاتی که سیستم از اپراتور می‌نماید، صورت می‌گیرد. بدین صورت که پیامهای مختلف در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود و ارتباط توسط صفحه کلید و یا سایر ابزارها مانند استفاده از مکان نما و سیستم تماس دست و حتی صدای اپراتور برقرار می‌گردد و فرستن گرفتن و تصویر گرفتن فراهم می‌باشد. لذا سهولت کار، رابطه متقابل سیستم و اپراتور و تقلیل وسیع خطاهای انسانی باعث بالا بردن دقتهای کمی و کیفی، بازدهی اقتصادی را دربردارد. مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم، بسیاری از معایب و کاستیهای دستگاههای قیاسی را از بین می‌برند که برای معرفی مناسب به اختصار چگونگی توجیه داخلی، نسبی و مطلق ارائه می‌شود.

#### توجیه داخلی

- نخست یک زوج دیاپوزیو (فیلم مثبت عکس هوایی) با توجه به مختصات نقاط حاشیه عکسها

- داخل صفحات مخصوص اندازه‌گیری قرار می‌گیرد (مرکزی نمودن دقیق دیاپوزیتوها لازم نیست):

- فاصله اصلی دیاپوزیتوها و مختصات نقاط حاشیه عکس به رایانه داده می‌شود، این عمل به صورت قرائت مختصات تصاویر توسط دستگاه انجام می‌گیرد:

- استقرار علامت اندازه‌گیری دستگاه بر روی نقاط به وسیله دستگاه انجام می‌یابد و نقش عامل (اپراتور) تنها در بالابردن دقت استقرار است:

(چرخهای دستی و پایی باعث حرکت علامت اندازه‌گیری می‌شوند در این مرحله حداقل دو

نقطه حاشیه عکس و ترجیحاً هشت نقطه برای دستیابی به نتیجه بهتر، اندازه‌گیری می‌شود).

- با روش کمترین مربمات معادله انتقال مختصات حل می‌شود تا نقاط اصلی دیاپوزیو را در محل

اصلی خود قرار دهد و بین دو سیستم مختصات عکسی با توجه به سیستم اندازه‌گیری مختصات تصویری رابطه‌ای برقرار شود. تصحیحات تغییر بعد نیز در معادله انتقال اعمال می‌گردد.

- مقدار خطاهای کوچک در صفحه نمایشگر رایانه ظاهر می‌شود و اپراتور می‌تواند در صورت نیاز، اندازه‌گیری مجدد نقاط حاشیه را انجام دهد و وقتی که حل معادله در حد قابل قبول باشد، متغیرهای توجیه داخلی در رایانه ذخیره می‌شود.
- براساس این اطلاعات، تصحیحات مربوط به اعوجاج عدسمی، انكسار نور، اتمسفر و کرویت زمین اعمال می‌گردد.

#### توجیه نسبی

□ برای انجام توجیه نسبی، مختصات تصویری حداقل پنج نقطه اندازه‌گیری می‌شود:

- توسط رایانه علامت اندازه‌گیری در نزدیکی هر نقطه مستقر می‌شود و اپراتور استقرار را به صورت دقیق در می‌آورد (چنانچه تعداد نقاط بیش از شش تایا شد دقت عمل پیشتر می‌شود و در همین رابطه سیستم‌های فنرگرامتری تحلیلی قادر می‌باشند بیش از پیست نقطه را اختیار نمایند);
- با بهره‌گیری از روش محاسباتی، رایانه عناصر توجیه نسبی را تعیین می‌نماید (اگر تعداد نقاط بیش از پنج نقطه باشد نرم‌افزار محاسباتی از روش کمترین مربیات استفاده می‌کند در صورتی که بازهم خطاهایی توسط رایانه معرفی شود، عامل می‌تواند تعدادی از نقاط را انتخاب کند و یا تغییر دهد);
- پس از پذیرفته شدن توجیه نسبی، رایانه می‌تواند آن را ذخیره کند.

#### توجیه مطلق

در این مرحله با استفاده از مختصات زمین تمام نقاط کنترل را به رایانه معرفی شود.

- برای توجیه مطلق، مختصات زمین نقاط کنترل در رایانه ذخیره می‌شود;
- اپراتور کافی است، علامت اندازه‌گیری را بر روی نقاط قرار دهد;
- برای توجیه مطلق حداقل به دو نقطه مسطحه‌انوی و سه نقطه ارتفاعی نیاز است (بهتر است نقاط پیشتر اختیار شود) و از روش کمترین مربیات بهره‌گیری گردد;
- پس از انعام اندازه‌گیری، رایانه معادله انتقال سه‌بعدی را حل می‌نماید تا متغیرهایی که سیستم مدل را به سیستم مختصات ارتباط می‌دهد، پیدا شود. مجددآ خطا در صفحه نمایشگر دیده می‌شود و عامل می‌تواند تعدادی از نقاط را حذف کندیا آنرا پذیرد و سپس رایانه ذخیره کند.

مهدى مدیرى

پاورقى:

1) Servomotor